



外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです		
エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ブローバイホース、オイルエレメント廻りしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラ	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	△	リヤエアサス リモコン操作不能
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコンキー1本、エンジンキー3本、燃料タンクキー1本

記録簿 有 (R4/11~R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	9	9	7	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	—	6			—	295/80R22.5	
素材：スチール				備考：			



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------