

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和5年11月	2PG-CYL77D	冷凍ウイング	CYL77D-7000245
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
260,609km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,310 mm 幅：2,330 mm 高：2,350 mm 門高：2,250 mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ 120W-RS			

ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							



特記事項	キャブ内傷・汚れ有り スマートキー1個   ドアキー2本   ボディキー1本 バッテリーサイズ（個数）：145G51（2個）   冷凍機用バッテリーサイズ（個数）：130F51（1個）
記録簿	有（R7/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				275/80R22.5	275/80R22.5		
				—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
				スペア	275/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：			

単位：mm			
2	6		
—	—		
0	0	0	0
0	0	1	0
スペア		8	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	アルナ矢野	WPA3703 「B230497」	令和5年09月
【備考】断熱：サイド50mm／リヤ75mm   ラッシングレール2段   エアリブ   パレティナガイド   ジョロダーレーン4列   水抜き穴4カ所   結露防止シート   LED庫内灯2列			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SA-EV 「396700398AL」	令和5年
【備考】マックス35.0℃設定   外気4℃時、6.9→マックス19.2℃確認   積算運転時間1,416時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ