

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年04月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7110940
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
462,162km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,510 mm 幅：2,270 mm 高：2,120 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、イン タークーラーホース 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス 庫内エアサスコントロ ーラー不良。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

特記事項

エンジンキ－2本、燃料タンクキ－2本、ボディーキ－1本。バッテリーサイズ130E41L×2ケ、エア漏れ。

記録簿

有（R5/11～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

2	3		
—	—		
0	2	6	5
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	—	—	
素材：アルミ	備考：フロント2本ダンベリ大、左リア外亀裂、スペア欠。		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F170554」	平成29年03月
【備考】左右観音式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、90度ストッパー、LED庫内灯4ケ、水抜き 穴前2ケ、後ろ2ケ、左側ステンレス製工具箱、庫内傷、凹み、割れ、後部浮有り、LED車高灯左前後不灯部有。			
直結	東プレ	XL42LOC-U 「F170554」	平成29年03月
【備考】－30℃設定、1hで10℃→－12℃確認済み。クラッチ作動時間8973時間。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002H-B3MRA 「17T018866N」	平成29年03月
【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1490mm、全幅2040mm、有効幅1920mm、キャスターストッパー迄1230mm。 庫内リモコン（作動せず）、ラジコン。パワーゲート曲り。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有		無	飛石有(リペア可)

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】