

| 車 両 情 報   |             |             |      |                                          |
|-----------|-------------|-------------|------|------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                                     |
| いすゞ       | 平成24年6月     | SKG-FRR90S1 | アルミ平 | FRR90-7036182                            |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                                    |
| 298,046km | 190PS/140KW | M/T 6速      | エア－  | 長：6,190 mm 幅：2,160 mm<br>高：590 mm 門高： mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                            | 電装関係     |    |                               | キャビン   |    |                              |
|-------|----|----------------------------|----------|----|-------------------------------|--------|----|------------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                         | 点検項目     | 結果 | 状態                            | 点検項目   | 結果 | 状態                           |
| 異音    | ◎  |                            | エアコン     | ◎  |                               | シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ、汚れ<br>シートカバー付き |
| オイル混入 | ◎  |                            | スターター    | ◎  |                               |        |    |                              |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーカバー、<br>ロッカーケース<br>にじみ | オルタネーター  | ◎  |                               |        |    |                              |
|       |    |                            | P/W（運転席） | △  | レギュレータ破損（モーターOK）、作動防止の為ヒューズ抜き | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン                         |
| 水混入   | ◎  |                            | P/W（助手席） | ◎  |                               | ウィンカー  | ◎  |                              |
| 水漏れ   | ◎  |                            | 坂道発進装置   | ◎  |                               | ワイパー   | ◎  |                              |
| 燃料漏れ  | ◎  |                            | 異常ラップ    | ◎  |                               | ミラー    | ○  | 左右ミラーカバー擦れ                   |
| 排気    | ◎  |                            | オーディオ    | ◎  |                               | 走行関係   |    |                              |
| マフラー  | ◎  |                            | バックカメラ   | /  |                               | 点検項目   | 結果 | 状態                           |
| ターボ   | ◎  |                            | 電格ミラー    | ◎  |                               | リーフサス  | ◎  |                              |
| 冷却水回収 | ◎  |                            | ETC      | /  |                               | エアサス   | /  |                              |
| ミッション |    |                            | タコグラフ    | ○  | アナログ<br>チャート紙の蓋閉まらない、動作OK     | パワステ   | ○  | ギヤボックスオイル<br>にじみ             |
| 点検項目  | 結果 | 状態                         |          |    |                               | ハンドル   | ◎  | 擦れ                           |
| ギア鳴き  | ◎  |                            | 上物仕様     |    |                               | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L                 |
| ギア抜け  | ◎  |                            | 点検項目     | 結果 | 状態                            | デフ     |    |                              |
| クラッチ  | ◎  |                            | 床材質      | /  | 木材                            | 点検項目   | 結果 | 状態                           |
| 異音    | ◎  |                            |          |    |                               | 異音     | ◎  |                              |
| オイル漏れ | ◎  |                            |          |    |                               | オイル漏れ  | ◎  |                              |
| リターダ  | /  |                            |          |    |                               | デフロック  | /  |                              |





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(リモコン不動)、エンジンキー2本、追突防止装置コーナプロテクター左欠損、キャブ左右ト  
ア灰皿破損、運転席内側水切モール曲り、運転席ドアプロテクターガタ

記録簿 有 (H24/12、R5/11)

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |             |             |
|       | 7 |   | 4 |             | 225/80R17.5 |             | 225/80R17.5 |
|       | — |   | — |             | —           |             | —           |
| 5     | 6 | 6 | 4 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —     | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア   |   |   |   | スペア         |             |             |             |
|       |   |   |   |             |             |             |             |

| 上物仕様                                                                                      |      |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| 上物名                                                                                       | メーカー | 型式「製造番号」   | 年式      |
| アルミ平                                                                                      | 小平産業 | 「A1205027」 | 平成24年6月 |
| 【備考】5方隅、ロープフック左右13対後ろ4ヶ、鳥居上当て木、右前アオリ内側破れ(テープ補修)、左後ろアオリ内側当て板補修、根太食い込み、床アオリ傷汚れ有り、右側ステンレス工具箱 |      |            |         |
|                                                                                           |      |            |         |
| 【備考】                                                                                      |      |            |         |
|                                                                                           |      |            |         |
| 【備考】                                                                                      |      |            |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|