

管理番号：0237029



外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

■ エンジン			■ 電装関係			■ キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	後：右割れ バックランプレズ割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
			■ 上物仕様			■ 走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 綿板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 75L
リターダ	/							
						■ デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 キズ・汚れ有り エンジンキー2本（内、キーレス1本付）、燃料タンクキー2本
記録簿 有（H28/12～R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	2		195/85R16	195/85R16		
	—	—		—	—		
2	2	0	1	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	
素材：スチール				備考：			



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ