

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年11月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-18582
走行	馬力	シフト		ブレーキ
966,043km	380PS／279KW	セミア/T	プロシフト 1 2 速	エア－
		長：9,660 mm 幅：2,370 mm		高：2,670 mm 門高：2,580mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	ヒーター付き、アンダーミラー付け根割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ミッション			点検項目	結果	状態	デフ		
点検項目	結果	状態	床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキ－2本(メイン2)、燃料タンクキ－2本、アドブルーキ－2本、ボデーキ－2本(シリンダー異物噛み込み)、オートクルーズ、右タイヤ灯欠損
記録簿	有 (H29/2～R7/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
11		11		245/70R19.5		245/70R19.5	
11		12		245/70R19.5		245/70R19.5	
12	11	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				11		—	
スベア				245/70R19.5		—	
素材 : スチール				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LEABQ2「2TB7146-04」	平成28年
【備考】 ラッシングレール 2段、パレティナガイド、LED庫内灯4ケ、引き出しフック9対(固着箇所有り)、庫内キズ汚れ有り、ウイング内張穴空き有り、左右ウイング及び観音ドア塗装			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	