

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	振動有 アイドリング時
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	5		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	