

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	LKG-FK65FZ	アルミウィング	FK65FZ-550409
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
393,867km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,760 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎ アナログ	

キャンペン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後：右割れ、左割れ 左右テールレンズ割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 木材	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	




特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、燃料タンクキー2本
左右フォグランプレンズ水入り

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	8	9		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
5	5	7	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	
素材: スチール				備考: スベアタイヤ無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「219C3843」	平成24年1月
【備考】ラッシングレール2段、引出しフック7対、庫内灯3ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------