

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成27年1月	TRG-LKR85A	平ボディ	LKR85-7002673
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
113,639km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：3,140 mm 幅：1,610 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	○	残量少ない	床材質	／	木材	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 75L
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付き。右テールレンズ割れ。キャブルーフ後方左右へこみ（小）。
H28年4/28 19,085km時T/MAssyリビルト品交換（記録簿有り）。
エンジンキー2本。

記録簿 有（H27/7～R6/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
5	5	5	5	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		205/70R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成27年
【備考】床板張替え（段有り1.5cm）。前立て割れ。右アオリ曲がり。前方床鉄板部腐食、穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】