

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日産	平成23年1月	CBF-SQ2F24	Wキャブ平	SQ2F24-015528
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
12,056km	130PS/96KW	M/T 5速	パキウム	長:2,130 mm 幅:1,620 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異音ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 65L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内、キス、汚れ。助手席シート破れあり。
 フォグランブ左右レンズくもり。
 タイヤサイズ F:175/80R15。R:155/80R13。スペア:175/80R15。155/80R13。
 エンジンキー2本(内1本キーレス付)。





記録簿 有 (H23/4~R3/2、R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	5	5					
	—	—					
3	3	3	3				
—	—	—	—				
スペア		7	6	スペア			

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成23年
【備考】床腐食、穴あき(大)有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----