

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年2月	2PG-FAV0	平ボディ	FAV0-583576
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
44,407km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長: 4,350 mm 幅: 1,780 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	左右
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー割れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。キャブキズ、へこみ多数。
 ルーフへこみ。右窓ガラスベゼル欠品。
 エンジンキー2本。キーレスリモコン1ケ（動作不良）。

記録簿 有 (R3/8~R6/8)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	4	2	
	—	—	
3	3	2	2
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ハブコ	5AE13739R	令和 3年2月
【備考】 燻り三方曲がり・内張り削れ・穴あき。床板前方削れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------