

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年2月	SKG-FC9JKA	クレーン付平	FC9JKA-10450
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
422,969km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,240 mm 幅: 2,120 mm 高: 390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	○	風弱い、ヒーターぬるい(ホース、バリバリ音)
スターター	◎	
オルタネータ	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	デジタル

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID レンズ濡り
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右サイドアンダーミラ ー欠損、左右ミラーカ バー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー5本、室内汚れ、左右テールランプ取り付けガタ、突入防止装置右側コーナプロテクター欠損、キャブルーフキズ有り、
ロバシャフトセンターB/g取り付けメンバー曲り R6/2走行距離:405,374kmクラッチOH(記録簿有)

記録簿 有 (H26/2~R6/2)

▼ **タイヤ残量**

単位：mm

	9		9	
	—		—	
9	9	9	9	
—	—	—	—	
スベア		14	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
		<u>225/90R17.5</u>	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成24年2月
【備考】コーション無し、ロープフック左右11対後ろ3ヶ、床フック左右5対、セイコーラック、前立て外側ステンレス工具箱2ヶ、左右工具箱各1ヶ、横根太腐食補修有り、床面破損有り、床フック破損有り			
クレーン／クレーン	タダノ	ZR364 「EP6263」	平成16年5月
【備考】年式違い、吊り上げ荷重2.93t、4段ブーム、フックイン、ワイドアウトリガー、ラジコン、敷板1対、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

外装キズ

外装キズ

外装キズ

外装へこみ

サビ

サビ

外装キズ

曲がり

外装キズ

外装キズ

サビ

外装キズ

外装キズ

外装キズ

曲がり

曲がり

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------