

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

[illegible]

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り インパネポケット欠品 アイドリングストップ付 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本、ボディキー2本(固着の為使用不可)、ドアキー1本
記録簿	有 (H25/3~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	4			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
4	4	5	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		14	—	スベア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

Figure 1 displays two views of a vehicle with a grid overlay for damage inspection. The left view is a front view, and the right view is a side view. The grid cells are labeled with Japanese text indicating damage locations.

Front View Grid (Left):

外装キズ	外装キズ		
外装キズ	外装キズ		

Side View Grid (Right):

	外装キズ											外装キズ
		サビ		外装キズ								外装キズ
	外装キズ											
						曲がり	外装キズ					

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------