

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年9月	LKG-FE7JLAA	クレーン付平	FE7JLA-10016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
487.263km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,490 mm 幅: 2,230 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	△	アナログ カセット欠品
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	H I D くもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドルリングストップ付。ルーフ凹み。ルームランプレンズ溶け。エンジンキー1本（スペアー無）。

記録簿 有 (R4/2~R5/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
3	3	2	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		4	—	スベア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：ひび割れ・亀裂有			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トランテックス	LL1G43 「HH1008012」	平成22年
【備考】引出しフック5対。スタンション穴4ケ。作業灯2ケ。煽りローブ穴5対。床・前立て腐食穴あき有。			
クレーン/クレーン	タダノ	ZE364HR 「KA3444」	平成22年9月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。アウトリガーワイド幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------