





車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年9月	TPG-FEB50	冷凍パン	FEB50-550072
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
215,337km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,300 mm 幅: 1,980 mm 高: 1,940 mm 門高: 1,810 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																												
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																										
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																																																										
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																																										
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	フロント左側ひび有																																																										
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																											
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左側ステー補修有																																																										
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L																																					
走行関係																																																																		
点検項目	結果	状態																																																																
リーフサス	◎																																																																	
エアサス	/																																																																	
パワステ	◎																																																																	
ハンドル	○	擦れ																																																																
燃料タンク	◎	スチール 100L																																																																
排気	◎		異常ランプ	◎					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																																									
デフ																																																																		
点検項目	結果	状態																																																																
異音	◎																																																																	
オイル漏れ	◎																																																																	
デフロック	/																																																																	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ 1型キーストン</td> </tr> </tbody> </table>						上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ 1型キーストン																																														
上物仕様																																																																		
点検項目	結果	状態																																																																
床材質	/	アルミ 1型キーストン																																																																
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/																																
ミッション																																																																		
点検項目	結果	状態																																																																
ギア鳴き	◎																																																																	
ギア抜け	◎																																																																	
クラッチ	/																																																																	
異音	◎																																																																	
オイル漏れ	◎																																																																	
リターダ	/																																																																	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> <th colspan="3">フレーム番号</th> <th colspan="3">フレームのさび</th> <th colspan="3">飛石</th> </tr> <tr> <th colspan="3">有</th> <th colspan="3">確認済</th> <th colspan="3">無</th> <th colspan="3">点傷有</th> </tr> </thead> </table>						キャブコーション			フレーム番号			フレームのさび			飛石			有			確認済			無			点傷有																																	
キャブコーション			フレーム番号						フレームのさび			飛石																																																						
有			確認済						無			点傷有																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">特記事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">*R5、7月194273km時クラッチオーバーホール済(記録簿有り)。 キャブ内キズ・汚れ。フロントバンパー右側カバー割れ、キャブルーフ文字消し塗装有り。 エンジンキー5本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー4本。 記録簿 有 (H28/12~R6/9)</td> </tr> </tbody> </table>			特記事項						*R5、7月194273km時クラッチオーバーホール済(記録簿有り)。 キャブ内キズ・汚れ。フロントバンパー右側カバー割れ、キャブルーフ文字消し塗装有り。 エンジンキー5本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー4本。 記録簿 有 (H28/12~R6/9)			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">タイヤ残量</th> </tr> <tr> <th colspan="3">単位: mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>4 8</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>- -</td> </tr> <tr> <td colspan="3">スペア</td> </tr> </tbody> </table>			タイヤ残量			単位: mm			9	8		-	-		8	8	4 8	-	-	- -	スペア			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">タイヤサイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>205/85R16</td> <td>205/85R16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>205/85R16</td> <td>205/85R16</td> <td>205/85R16</td> <td>205/85R16</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">スペア</td> </tr> <tr> <td colspan="4">素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠品。</td> </tr> </tbody> </table>			タイヤサイズ				205/85R16	205/85R16			-	-			205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	-	-	-	-	スペア				素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠品。			
			特記事項																																																															
			*R5、7月194273km時クラッチオーバーホール済(記録簿有り)。 キャブ内キズ・汚れ。フロントバンパー右側カバー割れ、キャブルーフ文字消し塗装有り。 エンジンキー5本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー4本。 記録簿 有 (H28/12~R6/9)																																																															
			タイヤ残量																																																															
			単位: mm																																																															
			9	8																																																														
			-	-																																																														
			8	8	4 8																																																													
			-	-	- -																																																													
			スペア																																																															
タイヤサイズ																																																																		
205/85R16	205/85R16																																																																	
-	-																																																																	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16																																																															
-	-	-	-																																																															
スペア																																																																		
素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠品。																																																																		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	MA160420 「160420」	平成28年8月
【備考】断熱材: サイド75mm・リヤ75mm。ジュロダーレール2列、ラッシングレール2段、左片開式サイド扉、水抜き穴前後2対、庫内灯6ヶ、保冷カーテン。左前側キャストインク割れ、観音扉枠割れ・ウェザーストリップ切れ。看板跡有。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	デンソー	DS32LE-P32E	平成28年9月
【備考】-32℃設定、+17℃ → -11℃ (1h) 確認。稼働時間10982h。スタンバイ欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】