

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年3月	2PG-FAV0	平ボディ	FAV0-583592
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
60,321km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長: 4,360 mm 幅: 1,800 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	左側面にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラーキャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		オイル漏れ	◎	
			オイル漏れ	◎		デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。キャブーフへこみ。
エンジンキー2本。キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有 (R5/3~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
5	5	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	8	—		205/70R17.5	—		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パフコ	5AE13746R 「0211」	令和 3年
【備考】 前方床板腐食、穴あき。リヤステップ曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------