

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年2月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-500878	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
355,495km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2速	エア-	長: 9,650 mm 高: 2,650 mm	幅: 2,420 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	○	アイドルリング時カ タ音
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル 純正品

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。 左ヘッドライト枠取り付け部割れ（ガタ有り）。 スマートキー1ケ。ボデーキー2本。
記録簿	有（H31/2～R7/2）

タイヤ残量





単位：m

	11	10	
	9	8	
8	9	9	9
7	8	8	8
スベア		12	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	「819A3914」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック11対。庫内灯4ケ。 庫内内張り凹み、穴あき。観音扉左右内側凹み、穴あき。左ウイング外装凹み、穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------