

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年6月	TPG-XZU702M	塵芥車	XZU702-0001141	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
213,337km	136PS/100KW	A/T 6速	バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ シートカバー破れ、助 手席破れ
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ヘッドライト	◎	H I D
排気	◎		異常ランプ	◎		ウィンカー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		ワイパー	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	ミラー	○	ヒーター付き、左カバ ー擦れ
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		走行関係		
点検項目	結果	状態	タコグラフ <td>／</td> <td></td> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th>	／		点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	○	スチール 70L、タンクキャップ キーシリンダ破損(開状 態)
リターダ	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項	エンジンキー3本、F左右ドアステップリフレクター欠損
記録簿	有（R2/5、R4/6～R6/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	2			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
4	5	1	1	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		0	—	スペア		215/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR063-1634S2 「H904459966」	平成30年4月
【備考】容積6.1立米、荷箱型式R061-16302、回転式、ダンプ排出、汚水タンク、荷箱天井鉄板張り補修、荷箱前下側補修跡			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ