

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年3月	LKG-FK62FZ	アルミウィング	FK62FZ-550196
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
301.090km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,950 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルレベルセンサー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン 左右レンズくもり
ウィンカー	○	後：右割れ サイド：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース 滲み
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー１本、ボデーキー１本、燃料タンクキー１本、センターコンソールボックスフタロック破損、室内汚れ、突入防止装置左右カバー欠損

記録簿 有（R4/12～R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	10			265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—			—	—	
3	5	2	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		14	—			265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	「129C1769」	平成23年2月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー4列、庫内灯3ケ（2ケ不灯）、右側後ステンレス工具箱1ケ、引き出しフック6対、庫内傷、汚れ有り、前立てパレティナガイド破損有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ