

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年9月	KQG-FS1EKAA	ダンプ	FS1EKA-10907	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
434,551km	410PS/302KW	M/T 7速	エアー	長：5,060 mm 高：470 mm	幅：2,190 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	右ドアウィンカーレン ズ割れ、左ドアウィン カー取り付け浮き、左 右レンズ色あせ
水混入	◎		P/W（運転席）	○	降下時ガタ付き有り			
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	カバー外れ
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	白黒			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	動き悪い 途中で止まる			
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	/	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	△	スチール 300L 燃料しみ有り
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本

記録簿 有 (H25/9～H29/10、R1/10～R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	4		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
7	8	8	8	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
10	10	10	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
				スペア	11R22.5 16PR	—	—
				素材：スチール	備考：リヤタイヤ8本再生タイヤ		

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	未広自動車工業	DD10-761 「FK1210-010」	平成24年

【備考】電動コボレーン、作業灯2ヶ、前壁補強3本、自重計、スコップ掛け

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----