

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成29年3月	TRG-LHR85A	平ボディ	LHR85-7007054
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
157,715km	110PS/81KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,020 mm 幅: 1,620 mm 高: 375 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	後: 右割れ 左コンピネーションラ ンプハウジング割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 63L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	○	残量少ない	床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





**特記事項** キャブ天井凹み キャブ内傷・汚れ有り  
エンジンキー2本 (内、キーレス付1本)  
**記録簿** 有 (H29/8~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			-	-	-	-
-	-			-	-	-	-
0	0	0	0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	0	4		スペア	-	-	-

素材: スチール 備考: F: 185/75R15 R: 145/80R13

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		
【備考】 煽り3方開、ロープフックサイド6対/リヤ2ヶ所、鳥居やぐら架装、スタンション1対、ボディ床板割れ、右後部クッションラバー欠品			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ