

| 車両情報 |         |     |         |                                       |
|------|---------|-----|---------|---------------------------------------|
| 車名   | 初年度登録   | 型式  | 形状      | 車台番号                                  |
| 東邦   | 平成30年6月 |     | セミトレーラー | 国-116438                              |
| 走行   | 馬力      | シフト | ブレーキ    | ボディ内寸                                 |
|      |         |     | エア      | 長：6,200 mm 幅：2,990 mm<br>高： mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |       | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|-------|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態    | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    | ／  |    | エアコン     | ／  |       | シート    | ／  |    |
| オイル混入 | ／  |    | スターター    | ／  |       | ヘッドライト | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    | オルタネーター  | ／  |       | ウィンカー  | ◎  |    |
| 水混入   | ／  |    | P/W（運転席） | ／  |       | ワイパー   | ／  |    |
| 水漏れ   | ／  |    | P/W（助手席） | ／  |       | ミラー    | ／  |    |
| 燃料漏れ  | ／  |    | 坂道発進装置   | ／  |       |        |    |    |
| 排気    | ／  |    | 異常ランプ    | ／  |       | 走行関係   |    |    |
| マフラー  | ／  |    | オーディオ    | ／  |       | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ターボ   | ／  |    | バックカメラ   | ／  |       | リーフサス  | ／  |    |
| 冷却水吹返 | ／  |    | 電格ミラー    | ／  |       | エアサス   | ／  |    |
|       |    |    | ETC      | ／  |       | パワステ   | ／  |    |
| ミッション |    |    | タコグラフ    | ／  |       | ハンドル   | ／  |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |       | 燃料タンク  | ／  |    |
| ギア鳴き  | ／  |    | 上物仕様     |    |       |        |    |    |
| ギア抜け  | ／  |    | 点検項目     | 結果 | 状態    | デフ     |    |    |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |       | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    | ／  |    | 床材質      | ／  | 木材、鉄板 | 異音     | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    |          |    |       | オイル漏れ  | ／  |    |
| リターダ  | ／  |    |          |    |       | デフロック  | ／  |    |

特記事項

記録簿 無()

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ           |             |             |             |
|---------|---|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |                  |             |             |             |
| 5       | 4 | 5 | 5 | 235/70R17.5      | 235/70R17.5 | 235/70R17.5 | 235/70R17.5 |
| 0       | 0 | 0 | 0 | 235/70R17.5      | 235/70R17.5 | 235/70R17.5 | 235/70R17.5 |
| —       | — | — | — | —                | —           | —           | —           |
| スベア     |   |   |   | —                | —           | —           | —           |
|         |   |   |   | スベア              | —           | —           | —           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：16輪。スベアタイヤ欠品。 |             |             |             |

上物仕様





| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」                      | 年式      |
|-----|------|-------------------------------|---------|
|     | 東邦車輛 | TD50J8T2S<br>「TD50J8T2S-G508」 | 平成30年6月 |

【備考】アウトリガー独立手動式。全幅2990mm。中央平面部床面地上高約540mm。スロープハンガー付。作業灯2ヶ（不灯）。スタンション穴前後4対。フェンダーゴム切れ。床板割れ・削れ・剥がれ。

【備考】

【備考】

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       |    |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|