

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	ギヤボックスオイル、リザーバタンク、オイルホースにじみ
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール70L、底面凹み、ブラケット及びバンド曲り

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------