

| 車 両 情 報   |             |                      |      |               |          |                    |
|-----------|-------------|----------------------|------|---------------|----------|--------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式                   | 形状   | 車台番号          |          |                    |
| 三菱ふそう     | 令和 2年2月     | 2KG-FV70HJR          | トラクタ | FV70HJ-510147 |          |                    |
| 走行        | 馬力          | シフト                  |      | ブレーキ          | ボディ内寸    |                    |
| 393,714km | 460PS/338KW | A/T シフトバイロット<br>1 2速 |      | エア-           | 長:<br>高: | mm 幅:<br>mm 門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                              | 電装関係     |    |              | キャビン   |    |       |
|-------|----|------------------------------|----------|----|--------------|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                           | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |                              | エアコン     | ◎  |              | シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎  |                              | スターター    | ◎  |              | ヘッドライト | ◎  | LED   |
| オイル漏れ | ○  | 後部下側オイル漏れ。<br>エアードライヤーオイル漏れ。 | オルタネーター  | ◎  |              | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |                              | P/W（運転席） | ◎  |              | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |                              | P/W（助手席） | ◎  |              | ミラー    | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |                              | 坂道発進装置   | ◎  |              |        |    |       |
| 排気    | ◎  |                              | 異常ランプ    | ◎  |              |        |    |       |
| マフラー  | ○  |                              | オーディオ    | ◎  |              |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |                              | バックカメラ   | ◎  | カラー          |        |    |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |                              | 電格ミラー    | ◎  |              |        |    |       |
|       |    |                              | ETC      | ◎  | 2.0          |        |    |       |
|       |    |                              | タコグラフ    | ◎  | デジタル<br>純正品  |        |    |       |
| ミッション |    |                              | 走行関係     |    |              |        |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態                           | 点検項目     | 結果 | 状態           |        |    |       |
| ギア鳴き  | ◎  |                              | リーフサス    | ◎  |              |        |    |       |
| ギア抜け  | ◎  |                              | エアサス     | ／  |              |        |    |       |
| クラッチ  | ／  |                              | パワステ     | ○  | オイルホース<br>滲み |        |    |       |
| 異音    | ◎  |                              | ハンドル     | ○  | 擦れ           |        |    |       |
| オイル漏れ | ◎  |                              | 燃料タンク    | ◎  | スチール<br>400L |        |    |       |
| リターダ  | ／  |                              |          |    |              |        |    |       |
|       |    |                              | 上物仕様     |    |              |        |    |       |
|       |    |                              | 点検項目     | 結果 | 状態           |        |    |       |
|       |    |                              | 床材質      | ／  | アルミ<br>編板    |        |    |       |
|       |    |                              |          |    |              |        |    |       |
|       |    |                              | デフ       |    |              |        |    |       |
|       |    |                              | 点検項目     | 結果 | 状態           |        |    |       |
|       |    |                              | 異音       | ◎  |              |        |    |       |
|       |    |                              | オイル漏れ    | ◎  |              |        |    |       |
|       |    |                              | デフロック    | ◎  |              |        |    |       |

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。  
フロントバンパーコーナパネル左右割れ、ガタ。フロントバンパー曲がり。  
リヤタイヤ8本再生タイヤ。フロント右タイヤ亀裂あり。  
スマートキー2個、アドブルータンクキ2本。





記録簿 有 (R3/2~R6/2)

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ              |              |              |              |
|---------|---|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm   |   |   |   |                     |              |              |              |
| ○       | ○ |   |   | 11R22.5 16PR        | 11R22.5 16PR |              |              |
| —       | — |   |   | —                   | —            |              |              |
| ○       | ○ | ○ | ○ | 11R22.5 14PR        | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| ○       | ○ | ○ | ○ | 11R22.5 14PR        | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| スベア     |   |   |   | スベア                 | —            | —            |              |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：スベアキャリア・タイヤ装備無し。 |              |              |              |

素材：スチール      備考：スペアキャリア・タイヤ装備無し。

| 上物仕様                                                                             |      |                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------|
| 上物名                                                                              | メーカー | 型式「製造番号」           | 年式      |
| カブラー                                                                             | ヨコシャ | CD-1200<br>「K4018」 | 令和 1年3月 |
| <p>【備考】キャパシティ12000kg。第五輪荷重10700kg。作業灯1ヶ。ステンレス工具箱。<br/>バッテリースイッチ付（電動アウトリガー用）。</p> |      |                    |         |
|                                                                                  |      |                    |         |
| <p>【備考】</p>                                                                      |      |                    |         |
|                                                                                  |      |                    |         |
| <p>【備考】</p>                                                                      |      |                    |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|