

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年2月	2KG-FV70HJR	トラクタ	FV70HJ-510142
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
359,505km	460PS/338KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	エアコンプレッサー下部、エアドライヤー、オイルパン後ろ付近漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎		
			P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左メッキカバー割れ・ガタ。
水混入	◎		坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎				
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー			
マフラー	○		電格ミラー	◎				
ターボ	◎		ETC	◎	2.0			
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	デジタル純正品			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面リヤデフしみ
クラッチ	/					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。右テールブラケット曲がり。インパネポケット欠品。
フロントバンパー左コーナーカバーガタあり。。フロントバンパーエンドカバー左右外れ。
アイドリングストップ付。右リヤフェンダー後部アルミ縞板欠品。
スマートキー2個。尿素タンクキー1本。

記録簿 有 (R3/1～R5/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	○	○		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
○	○	○	○	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
○	○	○	○	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア	—	—	—
素材：スチール				備考：スベアキャリア・タイヤ装備無し。左3軸2本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CD-1200 「K4035」	令和 1年8月
【備考】キャパシティ12000kg。第五輪荷重10700kg。ステンレス工具箱。作業灯1ヶ。 バッテリースイッチ付（電動アウトリガー用）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】