

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 2年9月	2PG-CYL77C	アルミウィング	CYL77C-7004618	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
140.401km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,600 mm 高:2,500 mm	幅:2,380 mm 門高:2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ミラーステイ凹み

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚し。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。右ビラー歪み。右ドア曲がり、凹み。
右ドアすき間あり、雨漏れ。右コーナーパネル割れ、ガタ。
右ドアフェンダーパネル割れガタ。エアー漏れ有り。
エンジンキー４本（キーレス付３本）、尿素タンクキー２本、ボディキー３本。

記録簿 無 ○

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	11	11	
	—	—	
9	10	11	11
10	11	11	11
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スペア		<u>275/80R22.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8KM669」	令和 2年
【備考】ラッシングレール2段（後方3段）。鳥居型引き出しフック9対。庫内灯4ケ。観音扉内側コンパネ入れ付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----