

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-105402
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
33,059km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,410 mm 高: 395 mm 幅: 2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風向切替不良 デフロスタ風出す
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンベン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ廻り塗装汚れ キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
左リヤフェンダー割れ エンジンキー1本

記録簿 有 (H31/4~R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	10	10	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		15	—	スベア		245/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「18220682」	平成30年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド1 2対/リヤ3ヶ所 ロープ穴3対 床フック4対 床板補修跡			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G105048」	平成30年5月
【備考】 4段ブーム フックイン 最大吊上げ荷重2.93 t 差し違いアウトリガ ブーム・アウトリガ末格納警報装置付 ラジコン 数板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------