

| 車両情報      |             |             |       |                                          |
|-----------|-------------|-------------|-------|------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                     |
| 日野        | 平成20年9月     | BDG-FE7JLWA | クレーン車 | FE7JLW-10645                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                    |
| 604,020km | 225PS/165KW | M/T 6速      | エアー   | 長：5,520 mm 幅：2,360 mm<br>高：580 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                                                                    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                                |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------|----------|----|------|--------|----|--------------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                                                                 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                             |
| 異音    | ◎  |                                                                    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ、汚れ               |
| オイル混入 | △  | 冷却水内オイル混入有                                                         | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ○  | H I D<br>レンズくすみ                |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーカバー、<br>シリンダヘッド、<br>オイルパン、<br>インタークーラーホース<br>オイルクーラー廻り、<br>にじみ | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |                                |
|       |    |                                                                    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |                                |
|       |    |                                                                    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ○  | 左右カバー擦れ、アン<br>ダーミラー付け根部分<br>割れ |
|       |    |                                                                    | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |                                |
| 水混入   | ◎  |                                                                    | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |                                |
| 水漏れ   | ◎  |                                                                    | オーディオ    | △  | 音出ない | 点検項目   | 結果 | 状態                             |
| 燃料漏れ  | ◎  |                                                                    | バックカメラ   | ／  |      | リーフサス  | ◎  |                                |
| 排気    | ◎  |                                                                    | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | ／  |                                |
| マフラー  | ○  | テールパイプ腐食                                                           | ETC      | ◎  | 標準   | パワステ   | ◎  |                                |
| ターボ   | ◎  |                                                                    | タコグラフ    | ◎  | デジタル | ハンドル   | ○  | 擦れ                             |
| 冷却水吹返 | ◎  |                                                                    | 上物仕様     |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L                   |
| ミッション |    |                                                                    | 点検項目     | 結果 | 状態   | デフ     |    |                                |
| 点検項目  | 結果 | 状態                                                                 | 床材質      | ／  | 木材   | 点検項目   | 結果 | 状態                             |
| ギア鳴き  | ◎  |                                                                    | 点検項目     |    |      | 異音     | ◎  |                                |
| ギア抜け  | ◎  |                                                                    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |                                |
| クラッチ  | ◎  |                                                                    |          |    |      | デフロック  | ／  |                                |
| 異音    | ◎  |                                                                    |          |    |      |        |    |                                |
| オイル漏れ | ◎  |                                                                    |          |    |      |        |    |                                |
| リターダ  | ／  |                                                                    |          |    |      |        |    |                                |

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | エンジンキー1本、右サイドマーカー1つ外れ、リア泥よけ破れ、左突入防止装置曲がり、<br>左リアサイドバンパー1本欠品。 |
| 記録簿  | 有（H21/9～H26/9、H28/9～R6/10）                                   |

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
|         | 10 | 10 |    | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
|         | —  | —  |    | —           | —           |             |             |
| 10      | 9  | 10 | 10 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| —       | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |    | 6  | —  | スベア         |             | 265/70R19.5 | —           |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |