

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年12月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-501295	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
962,656km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,630 mm 高：2,650 mm	幅：2,400 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎				シートベルト擦れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	LED 左ライトリム割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、ヒーター付き、左右ミラーステー錆び
排気	○	Fパイプ補修跡	異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		デフ			エアサス	◎	リヤエアサス、ひび クラケット錆び
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ カバー跡
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
リターダ	/							

特記事項 スマートキー1ヶ(リモコンボタンゴムカバー破損)、ドアキー1本、ボデーキー1本(シリンダ異物噛み込み)、ガラス点傷多数有り、突入防止装置左右プロテクター擦れ、ボデータイアアーチ部膨らみ、F側デフ修理跡有り(記録簿無し)

記録簿 有 (H30/12～R2/12、R4/1～R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	4	4	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				245/70R19.5	—		
素材：スチール				備考：1.4軸目スタッドレス、2軸目左再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「7Y9A1795」	平成29年11月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、ウイング及びRドア内側カーペットフロア張り、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

Front view showing rust (外装キズ) and damage (サビ) on the hood, roof, and front fenders.

Left side view showing rust (外装キズ) and damage (サビ) on the side panels and rear wheel area.

Rear view showing rust (外装キズ) and damage (サビ) on the rear panel and rear wheel area.

Right side view showing rust (外装キズ) and damage (サビ) on the side panels and rear wheel area.

【外装】

【ボデー内】