

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7128745
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
33,973km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:5,400 mm 幅:2,130 mm 高:400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	○ タンクキャップ割れ
ハンドル	○ 汚れ
燃料タンク	◎ ステール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 エンジンキー1本
左右リヤフェンダー上横ネタ割れ
右アオリ曲がり

記録簿 有 (B1/7~B7/1)

タイヤ残量





単位: mm

	10		9
	—		—
10	8	10	9
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ		(不明)
【備考】コーションプレート欠損、床フック4対、ローブ穴3対、ローブフックサイド：14 リヤ3ヶ、床板割れ有り、3方開			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G105180」	平成30年6月
【備考】ブーム4段、2.93t、フックインアウトリガー標準幅、敷板1対、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------