

管理番号：0737155

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	アイドルリング時ダンパースプリング音
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	外部スピーカーアンプ 付き(マイク欠損)
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	F左右内部オレンジカ、 一色剥げ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L





点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、室内汚れ、キャブローフ凹み、2019/2/21
100,731km時新品エンジン乗せ替え(ディーラー確認済み、記録簿無し)

記錄簿 有 (R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
0	0	0	0	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：スチール				備考：スベアキャリア欠			

素材：スチール 備考：スペアキャリア欠



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------