

| 車 両 情 報   |             |             |      |              |          |             |
|-----------|-------------|-------------|------|--------------|----------|-------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号         |          |             |
| 日野        | 平成30年06月    | QPG-SH1EEDG | トラクタ | SH1EED-10854 |          |             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸        |          |             |
| 288,694km | 450PS／331KW | M/T 7速      | エアー  | 長：<br>高：     | mm<br>mm | 幅：<br>門高：mm |

◎ : 良好    ○ : 通常走行問題なし    △ : 要修理    / : 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態    |
|-------|----|-------|
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |
| PTO   | /  |       |

特記事項    エンジンキ-4本。サイドマ-カー不灯箇所有り(LED)。エア漏れ有り(漏れ箇所不明)

記録簿    有 (R3/11～R8/1)

タイヤ残量

| 単位 : mm |    |   |   |
|---------|----|---|---|
| 12      | 12 |   |   |
| —       | —  |   |   |
| 6       | 6  | 7 | 5 |
| —       | —  | — | — |
| スペア     | —  | 7 |   |

電装関係

| 点検項目      | 結果 | 状態                      |
|-----------|----|-------------------------|
| エアコン      | ○  | 吹き出し口破損。風量少ない。プロワモータ異音。 |
| スターター     | ◎  |                         |
| オルタネーター   | ◎  |                         |
| P/W (運転席) | ◎  |                         |
| P/W (助手席) | ◎  |                         |
| 坂道発進装置    | ◎  |                         |
| 異常ランプ     | ◎  |                         |
| オーディオ     | ◎  |                         |
| バックカメラ    | ◎  | 白黒カメラ切り替え3方向            |
| 電格ミラー     | ◎  |                         |
| ETC       | ◎  | 2.0                     |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ                    |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態       |
|------|----|----------|
| 床材質  | /  | 鉄板<br>編板 |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態                     |
|--------|----|------------------------|
| シート    | ○  | 擦れ                     |
| ヘッドライト | ◎  | H I D                  |
| ウィンカー  | ◎  |                        |
| ワイパー   | ◎  |                        |
| ミラー    | ○  | ヒーター付き。メッキカバー付き。右カバー擦れ |

走行関係

| 点検項目  | 結果 | 状態       |
|-------|----|----------|
| リーフサス | ◎  |          |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス   |
| パワステ  | ◎  |          |
| ハンドル  | ◎  |          |
| 燃料タンク | ◎  | アルミ 390L |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

上物仕様

| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」               | 年式    |
|------|------|------------------------|-------|
| カプラー | ソーシン | HMV-13-A<br>「14-25887」 | 平成30年 |





【備考】 第五輪荷重11500kg。キャパシティ13000kg。作業灯1ケ。

【備考】

【備考】

外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
|----------|--------|---------|-----|
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】

|           |                        |             |
|-----------|------------------------|-------------|
| スペア       | —                      | 275/80R22.5 |
| 素材 : スチール | 備考 : サイズ違い。スペアのみスタッドレス |             |