

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年03月	QKG-FU54VZ	アルミウイング	FU54VZ-531706
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
599,870km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,650 mm 幅：2,400 mm 高：2,470 mm 門高：2,370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	ボタン欠品有	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	※R7/10走行距離:583,024km時クラッチOH(記録簿有)。キャブ内汚れ、傷。フロント右コーナーパネル取付割れ。フロントバンパー左凹み。導風板塗装落ち有。キャブ、ボデー看板跡有。エンジンキー2本(メイン1本)、燃料タンクキー1本、ボデーキー2本。
記録簿	有 (H27/2～R8/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	11	11	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
5	6	5	5	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア	295/80R22.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「419A9575」	平成26年
【備考】引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ(2ケ不灯)。右ウイングバックイン切れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	