

日付: R8.07/22

車両チェックシート

管理番号:0738129

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和2年11月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-521656	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
1,035,880km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エア－	長：9,630 mm 幅：2,410 mm 高：2,650 mm 門高：2,550mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	◎	リヤエアサス

ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ギア抜け	◎					ハンドル	○	擦れ
クラッチ	/							クランプ跡
異音	○	アイドリング時ケース内打音				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	スマートキー2ヶ。ドアキー2本。ボデーキー2本。3軸目右4軸目左ショックにじみ。コンソール欠品穴。Fガラス点傷多数。 エアサス系統エア漏れ有り。車高灯不灯(LED)。
記録簿	有 (R3/5～R7/11)

タイヤ残量

単位:mm

5

4

9

5

11

7

6

6

4

6

3

1

スペア

5

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スペア

245/70R19.5

—

素材:アルミ

備考:3軸目及びスペア、スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	パブコ	「099A7792」	令和2年
【備考】 アルミウイング改造。断熱無し。ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。前側エアリブ。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。左右上段ラッシングレール廻り補修。右ウイング内張り穴空き有り。			
直結	菱重	TDJS70A-L2 「046200336BL」	令和2年
【備考】 -30度設定。1時間運転29.2℃→18.2℃確認(外気温27度)。積算運転時間:4702時間。コントローラ仮固定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

Figure 1 consists of two diagrams, (a) and (b), illustrating vehicle damage. Diagram (a) is a front view of a vehicle, showing damage to the front bumper and lower body panels. Diagram (b) is a side view of the same vehicle, showing damage to the front fender, door, rear door, and rear bumper. The diagrams are overlaid on a blue grid.

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ