

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年03月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-501817
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
497,589km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速	エアー	長：9,650 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,540mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	／							
PTO	／							

ミッショ			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。フロントバンパー傷、凹み有。右ステップリフレクター割れ。左ヘッドライトベゼル割れ。左コーナパネル下部割れ。左ステップスカート割れ。スマートキー2本、ボデーキー1本(固着の為使用不可)。
記録簿	有（R6/10～R7/12）



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	6	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「829A3397」	平成30年

【備考】引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。床板、内張傷・汚れ有。右煽り中間柱開閉ロック不良。門口プロテクター割れ、欠品有。右ウイングロアレール曲がり有。左観音扉穴あき有。左サイドバンパー後方割れ。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ