

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年11月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-115264
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
10,795km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,410 mm 幅：2,120 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	△	風向切替不良 デフロスタ風出す	シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	／							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／							
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／				
クラッチ	◎		床材質	／	木材	パワステ	◎				
異音	◎		外装関係			ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L			
リターダ	／					デフ					
点検項目	結果	状態				異音	◎				
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎				
デフロック	／		デフロック	／							

特記事項 バッテリー弱い
キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー 1本
記録簿 有（R2/1～R6/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	3	3	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	6121 「471」	令和 1年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック：サイド12対/リヤ3ヶ所 ロープ穴3対 床フック4対 床板割れ			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G109736」	令和 1年10月
【備考】 4段ブーム フックイン 最大吊上げ荷重2.93 t ML 警報型安全装置 ブーム・末格納警報装置付 高さ制限付 ラジコン 敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】