

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145754	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
62,270km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 5,400 mm 高: 400 mm	幅: 2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ カバー付き(破れ)
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	右後ろレンズヒビ
ワイパー	◎	
ミラー	○	割れ、キャップ 左カバー、右キャップ 欠損、左アンダー取り 付け部割れ。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロック付きリモコンエンジンキー1本、エンジンキー1本、右リアフェンダー曲がり、左サイドバンパー曲り、リア右L字ロック曲がり
(ロック不可)

記錄簿 有 (R5/11)

タイヤ残量

単位: mm

	13	13	
	—	—	
11	11	11	10
—	—	—	—
スベア		10	—





タイヤサイズ			
	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>245/80R17.5</u>	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	バブコ	2151 「316J」	令和 1年
【備考】アオリローブ穴3対、ローブフック左右14対、リヤローブフック3ヶ、床板腐食割れ有り、左右アオリ凹み有り(小)。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G109897」	令和 1年10月
【備考】ブーム4段、フックイン、2.93t、ラジコン付、アウトリガー標準幅、敷板1対			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------