

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年6月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-104886
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
31,374km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,400mm 幅：2,110mm 高：400mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	△	風向切替不良 デフロスタ風出す	シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	／							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／							
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／				
クラッチ	◎		床材質	／	木材	パワステ	◎				
異音	◎		上物仕様			ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L			
リターダ	／					デフ					
点検項目	結果	状態				異音	◎				
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎				
デフロック	／		デフロック	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー１本
記録簿	有（H30/9～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		245/80R17.5	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「18220673」	平成30年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド12対/リヤ3ヶ所 ロープ穴3対 床フック4対 床板補修跡			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G104900」	平成30年5月
【備考】 4段ブーム フックイン ラジコン 最大吊上げ荷重2.93t ブーム・アウトリガ末格納警報装置付 敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】