

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年11月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-107993
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
58,261km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:5,410 mm 幅:2,110 mm 高:400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー1本、助手席側窓小傷多数有。

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位：mm

	10	10	
	—	—	
9	10	10	10
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>245/80R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	TOYOBODY	「18822299」	平成30年
【備考】標準張出アウトリガー、ロープ穴3対、ロープフック左右12対・リヤ3ヶ所、3方開、右側スチール製工具箱、床板穴開き			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G105973」	平成30年10月
【備考】吊り上げ荷重2.9t、フックイン、4段ブーム、敷板1対、ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------