
日付:RO7.0	08/09	U u.	GROL	」₽ 車両ラ	チェ	ック	シート	管:	理番号:	: 08	37076
車両情報											
車名		初年度登録	录	型式			形状		車台番号		
いすゞ		平成30年12	30年12月 2PG-FRR		90S2		ドライバン		FRR90-7135508		
走往	Ţ	馬力		シフト			ブレーキ			ボテ	ディ内寸
146,54	46km	210PS/154KW	/	M/T 6	速		エアー		長: 6,330 高: 2,210		幅:2,340 mm 門高:2,120 mm
◎:良好	■										
•	エンジ	ン	,	7	電装脚	関係		•		キャヒ	ニ ン
点検項目	結果	状態		点検項目	結果		状態	Я	点検項目	結果	状態
	0			エアコン	0	<u></u>		シー		• • • • • • •	へたり
オイル混入	. .			スターター	0	:		ヘッ	ドライト		ハロゲン
オイル漏れ	0	ドレーンボルト廻り滲 み	, z	ナルタネーター P/W(運転席)	•	.		ウィ	ィンカー	0	左右ドアウィンカー擦 れ
水混入	©					<u>.</u>		7-	/パー	0	
水漏れ	0			P/W(助手席)	0	<u>.</u>		₹-		0	左右カバー擦れ
	©			反道発進装置	0	.					
	0			異常ランプ	© ©					走行関	1係
	©			オーディオ	© ©			Я	点検項目	結果	状態
ターボ	©			バックカメラ	0		_	I J -	-フサス	0	
冷却水吹返	©			配格ミラー	0					/	
_	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TC		標準	•••••		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(©	
F+소급 □		ション	-2	タコグラフ		i	•••••		ノドル	0	
点検項目	-		_ '	7	上物化					! !	スチール
ギア鳴き	0			点検項目	結果		状態	燃米	4タンク	0	100L
ギア抜け	0		<u>д</u>	末材質	/	木材		7		デフ	
クラッチ	0			•••••	•••••				点検項目	 ■結果	状態
異音	0							=			1/ (/᠘\
オイル漏れ	0							異音		©	
リターダ / オイル漏れ : ◎											
								アン	フロック		•
特記事項 ドアロック付きリモコンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー4本、助手席側グローボックス破損											
TSB0子グ											


特記事項	[ドアロック付きリモコンキー1本、	エンジンキー1本、	ボデーキー4本、	助手席側グローボックス破損	
記録簿	有 (R4/6、R5/11、R6/11)				

▼ タイヤ残量				タイヤサイズ				
	8	8	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5	225/80R17.5		
8	8	8	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
	スペア 10 -				スペア			
				素材:スチール	備考:			

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
ドライバン	パブコ	「8X6F0944」	平成30年					
【備考】ラッシングレール2段、90度ストッパー、LED庫内灯2ケ、左側スライド式サイドドア、左側ステンレス工具箱								
パワーゲート/格納ゲート	パプコ	PRAK10-6480D ΓS90904715J	平成30年					
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、キャスターストッパー迄1490mm、全幅2400mm、有効幅2310mm、庫内リモコン								
[備考]								

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ,	飛石有(リペア 可)					





【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ **床** 汚れ **外装** へこみ **庫内** へこみ **庫内** 穴あき **庫内** キズ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ