

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7133720
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
77,643km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長:5,410 mm 幅:2,130 mm 高:400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	○	アンテナ曲が ^り	
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左右ドアウィンカーキ ス
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバータンクキャップひび（フルード漏り無し）
ハンドル	○	汚れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、燃料タンクキー1本、キャブ内キズ汚れ、右サイドバンパー腐食有り、左Rフェンダー曲がり、工具箱蝶番固着、キャブルーフ傷有り

記録簿 有 (R2/10、R6/5~R7/2)

タイヤ残量

単位：m

	9	9	
	—	—	
4	5	5	5
—	—	—	—
スエア		7	—

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア	245/80R17.5	—	

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「2151 70J」	平成30年
【備考】3方開、ローブ穴3対、ローブフック左右14対リヤ3ヶ、セイコーラック、荷台キズ汚れ有り、床板割れ、右側工具箱			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G105866」	平成30年10月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、標準アウトリガー、4段ブーム、フックイン、ラジコン付き、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

A schematic diagram of a crane on a grid. The crane consists of a base, a vertical mast, a horizontal jib, and a hook. Various parts are labeled with text in Japanese:

- 外装キズ** (Exterior Damage): Labeled on the base, the vertical mast, the jib, and the hook.
- サビ** (Rust): Labeled on the vertical mast.
- 曲がり** (Bent): Labeled on the base and the jib.

サビ

外装キズ

外装キズ

外装キズ

外装キズ

割れ

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------