

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7133713		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
50,086km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:5,400 高:400	mm 幅:2,120 mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	◎		
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	◎		
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道昇進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左右ドアウィンカーレ ンズ擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係 結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバタンクキャップひび
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、突入防止装置左プロテクター欠
記録簿 有 (R4/11~R7/3)

タイヤ残量

単位：m

	10	8	
	—	—	
7	9	7	6
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「2151 67J」	平成30年
【備考】3方開、セイコーラック、ロープフック左右14対後ろ3ヶ、ロープ穴3対、荷台内側キズ汚れ有り、床板腐食、右側工具箱			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G106354」	平成30年10月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、4段ブーム、フックイン、標準幅アウトリガー、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

The diagram shows a top-down view of a car's front end superimposed on a light blue grid. The car's outline is drawn in black. Several areas of the car are highlighted with the text "外装キズ" (Exterior Damage) in bold black Japanese characters:

- Top-left corner of the hood.
- Top-right corner of the hood.
- Left side mirror housing.
- Right side mirror housing.
- Center of the lower grille area.
- Bottom-left bumper area.
- Bottom-right bumper area.

外装キズ

外装キズ

外装キズ

外装キズ

サビ

外装キズ

外装キズ

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ