B付: RO7. 09/03 **リロ GROUP 車両チェックシート** 管理番号: 0837201

車名

タイヤ残量

9

8

\_

6

9

8

\_

スペア

単位:mm

9

初年度登録

車両情報

形状

車台番号

上物名

平ボディ

【備考】煽り3方開、セイコーラック1対、ロープフック

いすど		平成25年10月	TKG-FRR90T2		クレーン付平		FRR90-7053113		
走行	Ţ	馬力	シフト			ブレーキ		ボラ	ディ内寸
286,719km		240PS/177KW	M/T 6速		エアー	長:5,610 mm幅:2,160 mm高:400 mm門高: mm			
- ◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
•	エンジ	ソ	•	電装属	関係		<b>F</b>	キャヒ	ごン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		<b>状態</b>	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0	<u> </u>		シート	0	破れ 、 へたり
オイル混入	0		スターター	0	<u> </u>		ヘッドライト	0	HID
オイル漏れ	0		オルタネーター	0			ウィンカー	0	左右ドアウィンカー擦 れ。
水混入	0		P/W(運転席)	0	<u>.</u>		ロイパー	©	<b>,</b>
水漏れ	0		P/W(助手席)	0	<b>;</b>		ワイパー ミラー		左側カバー擦れ。
燃料漏れ	©		坂道発進装置	0	<b>.</b>				1 M 10
排気	0		異常ランプ	0	ļ		•	走行队	<b>劉</b> 係
マフラー	© ©	•••••	オーディオ バックカメラ	0	カラ		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	© ©	•••••	電格ミラー	0	73 7	•••••	リーフサス	• ©	
-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- >/	ETC	<b>.</b>	····	•••••	エアサス	0	リヤエアサス 、 ひび
点検項目	ミッシ	ョン 状態	タコグラフ	/	:	•••••	パワステ	0	
,,,,,,,,,	$\Rightarrow$		· ·	上物化	<b></b> +烊	•••••	ハンドル	0	擦れ
ギア鳴き	0		, 点検項目	結果		状態	燃料タンク		スチール 200L
クラッチ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<b>床</b> 材質	/	鉄板		<i>r</i>	<b>デ</b> フ	<b></b>
異音	0						, 点検項目	・結果	状態
オイル漏れ	0						異音	(i)	1) (7)EK
リターダ	/						オイル漏れ	0	
							デフロック		
特記事項 ドアロックリモコンエンジンキー1本、エンジンキー3本。									
記録簿を	記録簿 有(H27/10~R6/10)								

タイヤサイズ

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

【外装】

**外装** キズ 外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

\_\_\_\_\_\_

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

素材:アルミ

スペア

備考:

クレーン/クレーン	タダノ	ZE-304HRES 「KB1668」	平成25年10月								
備考】4段ブーム、フックイン、	ラジコン、最大吊上げ荷重2.93t、										
備考】											
	外装										
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石								
有	確認済	小	点傷有								
<b>外接</b> キズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<b>9</b>	養									
サビ	外装										
<b>外装</b> キズ	4式	曲がり サビ									

【ボデー内】

**庫内** キズ

割れ

床 汚れ

**庫内** 穴あき

上物仕様

型式「製造番号」

「2RNC 3A」

年式

平成25年

メーカー

パブコ

サイド12対/リヤ3ヶ所、床フック5対、右後ステンレス工具箱、左前スチール製工具箱、左後エキスパンド工具箱。