

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年09月	2RG-XZU712M	平ボディ	XZU712-0006764
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
61,799km	150PS／110KW	A/T	バキューム	長：4,340 mm 幅：2,080 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
PTO	／							

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付、キャブバックキズ有、ルーフ凹み有。 エンジンキー２本（メイン１本）
記録簿	有（R5/9～R8/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		225/70R16	225/70R16		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	9	—		スペア	225/70R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年



【備考】引き出しフック3対、床板補修あり、前立て内張腐食割れ有

--	--	--	--

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	