

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年10月	2RG-XZU712M	平ボディ	XZU712-0006711
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
85,817km	150PS／110KW	A/T	バキューム	長：4,340 mm 幅：2,080 mm 高：360 mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

記録簿

キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付。ルーフ凹み有。右ドアパネル凹み有。キャブバックキズ有。エンジンキ
ー3本（メイン×2）。
有（R7/10～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
9	9			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	6	—		スペア	225/70R16	—	
素材 : スチール				備考 : リヤ左外亀裂有り。			

上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年

【備考】床板2重張り（腐食有り）。右アオリ前方補修・曲がり有り。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	