

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年07月	2PG-FE2ABG	冷凍バン	FE2AB-101504
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
349,445km	260PS／191KW	M/T 7速	エアー	長：8,150 mm 幅：2,330 mm 高：2,160 mm 門高：2,100 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレスシステムフローア

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

特記事項

キャブ内キズ・汚れ インパネポケット欠品 右ドアパネルへこみ フロント右フェンダーゴムひび割れ有
エンジンキー 3 本（メインキー 2 本）尿素タンクキー 2 本

記録簿

有（H30/10～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				265/70R19.5	265/70R19.5		
6	5			—	—		
—	—			265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
8	10	6	4	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	0	—		スペア	265/70R19.5	265/70R19.5	
素材 : スチール				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	EAG0 「E6E0032」	平成30年
【備考】断熱材リヤ75mm サイド50mm ラッシングレール 2 段 庫内灯 3 ケ 90度ストッパー 水抜き穴前後 2 対			
直結/スタンバイ	デンソー	BS72LE-EP72	平成30年07月
【備考】外気温＋3 5℃ －3 2℃設定 +30.5℃ → +3℃ 確認（1H）稼働時間19794 h			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3H 「G5E1133」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1585mm 全幅2390mm 有効長：1300mm 有効幅：2265mm 最大荷重1000kg 庫内リモコン付 ラジコン欠品（受信機あり）			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】