

| 車 両 情 報     |             |                |        |                                                             |
|-------------|-------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 車名          | 初年度登録       | 型式             | 形状     | 車台番号                                                        |
| 三菱ふそう       | 令和3年09月     | 2PG-FS74HZ     | 冷凍ウイング | FS74HZ-530471                                               |
| 走行          | 馬力          | シフト            | ブレーキ   | ボディ内寸                                                       |
| 1,034,276km | 394PS／290KW | A/T   シフトパイロット | 1 2速   | エア－<br>長：9,630   mm 幅：2,410   mm<br>高：2,640   mm 門高：2,550mm |

◎:良好   ○:通常走行問題なし   △:要修理   ／:装備無し   ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |          | 電装関係     |    |                 | キャビン   |    |                              |
|-------|----|----------|----------|----|-----------------|--------|----|------------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態       | 点検項目     | 結果 | 状態              | 点検項目   | 結果 | 状態                           |
| 異音    | ◎  |          | エアコン     | ○  | コンプレッサー汚れ(冷えOK) | シート    | ○  | へたり、擦れ                       |
| オイル混入 | ◎  |          | スターター    | ◎  |                 | ヘッドライト | ◎  | L E D                        |
| オイル漏れ | ◎  |          | オルタネーター  | ◎  |                 | ウィンカー  | ◎  |                              |
| 水混入   | ◎  |          | P/W（運転席） | ◎  |                 | ワイパー   | ◎  |                              |
| 水漏れ   | △  | ラジエターにじみ | P/W（助手席） | ◎  |                 | ミラー    | ○  | ヒーター、ワイパー付き。メッキカバー付き。左右カバー擦れ |
| 燃料漏れ  | ◎  |          | 坂道発進装置   | ◎  |                 |        |    |                              |
| 排気    | ◎  |          | 異常ランプ    | ◎  |                 |        |    |                              |
| マフラー  | ◎  |          | オーディオ    | ○  | ナビ付き、アンテナ折れ     |        |    |                              |
| ターボ   | ◎  |          | バックカメラ   | ◎  | カラー             |        |    |                              |
| 冷却水吹返 | ◎  |          | 電格ミラー    | ◎  |                 |        |    |                              |
|       |    |          | ETC      | ◎  | 2.0             |        |    |                              |
|       |    |          | タコグラフ    | ／  |                 |        |    |                              |



| ミッション |    |    | 上物仕様 |    |    | デフ    |    |         |
|-------|----|----|------|----|----|-------|----|---------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目  | 結果 | 状態      |
| ギア鳴き  | ◎  |    |      |    |    | 異音    | ◎  |         |
| ギア抜け  | ◎  |    |      |    |    | オイル漏れ | ○  | デフケースさび |
| クラッチ  | ／  |    |      |    |    | デフロック | ◎  |         |
| 異音    | ◎  |    |      |    |    |       |    |         |
| オイル漏れ | ◎  |    |      |    |    |       |    |         |
| リターダ  | ／  |    |      |    |    |       |    |         |
| PTO   | ／  |    |      |    |    |       |    |         |

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | スマートキー2ケ。ドアキー2本。アドブルーキー2本。ボデーキー2本。コンソール欠品穴。1軸目右、2軸目左ショックにじみ。センターコンソール蓋割れ。車高灯セグメント切れ。サイドマーカー不灯箇所有り。 |
| 記録簿  | 有（R4/9～R8/6）                                                                                       |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ                        |             |             |  |
|---------|---|---|---|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 単位: mm  |   |   |   |                               |             |             |  |
|         | 4 | 7 |   | 245/70R19.5                   | 245/70R19.5 |             |  |
|         | 4 | 6 |   | 245/70R19.5                   | 245/70R19.5 |             |  |
| 5       | 7 | 6 | 6 | 245/70R19.5                   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |  |
| 1       | 3 | 3 | 4 | 245/70R19.5                   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |  |
| スペア     |   |   |   | 8                             | —           |             |  |
| スペア     |   |   |   | 8                             | —           |             |  |
| 素材: アルミ |   |   |   | 備考: スペアタイヤ、スタッドレス。1.2軸目左右段減り。 |             |             |  |

| 上物仕様                                                                         |      |                             |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|
| 上物名                                                                          | メーカー | 型式「製造番号」                    | 年式   |
| 冷凍ウイング                                                                       | パブコ  | 「21-9A0521」                 | 令和3年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。LED庫内灯2列。前壁エアリブ。断熱無し(アルミウイング改造)。庫内キズ有り。右側ステンレス工具箱。 |      |                             |      |
| 直結                                                                           | 菱重   | TDJS70A-L2<br>「146200320BL」 | 令和3年 |
| 【備考】 -30℃設定。1時間運転31.3℃→22.1℃確認(外気温33度)。積算運転時間4007時間。コントローラー仮固定。              |      |                             |      |
| 【備考】                                                                         |      |                             |      |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 不可) |



| 【外装】 |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |  | 【ボデー内】 |  |  |  |  |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|--|--------|--|--|--|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |        |  |  |  |  |