

車両チェックシート

管理番号 : 0838101

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年10月	2RG-XZU712M	平ボディ	XZU712-0006673
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
55,526km	150PS／110KW	A/T	バキューム	長：4,330 mm 幅：2,070 mm 高：360 mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ ステアリングスイッチ 決定ボタン不良
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項

キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。フロントガラスキズ有。キャブブルーフ凹み。
エンジンキー3本(メイン×2)。

記録簿

無 ()

タイヤ残量

単位 : mm



	8	8	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材 : スチール	備考 : ノーマルタイヤ。スペアタイヤバースト。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年
【備考】引き出しフック3対。床板2重張り(浮き段差有り)。前立て内板割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】