

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年09月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-501301
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,886km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速	エアー	長：9,650 mm 幅：2,410 mm 高：2,650 mm 門高：2,550mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	サイドウィンカーレンズ及び灯色白
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。
排気	◎		異常ランプ	○	液晶表示不具合有り	雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2本。ボデーキー2本。ドアキー2本。 センターコンソール破損有り。左前車高灯破損。サイドマーカー不灯箇所(LED)。
記録簿	有（R2/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	9		245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	2		245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア			13	—	—	—	—
素材：スチール				備考：1.3軸目スタッドレス。3.4軸目再生タイヤ。1.2軸目段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「829A2020」	平成30年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。 右側ステンレス工具箱。床面左右アングル有り。アングル内寸2300mm。庫内キズ汚れ。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ