

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003770
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
96.184km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長: 4,250 mm 幅: 1,880 mm 高: 1,910 mm 門高: 1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	

ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーステイ補修跡

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。右ドア、右ヒラー補修跡。アイドリングストップ付。
エンジンキー3本、ボディキー2本。
記録簿 有（R3/1、R6/1～R6/10）

タイヤ残量

単位：m

	7	6	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186158」	平成30年6月
【備考】断熱材：サイド100mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。水抜き穴前後2対。庫内灯2ヶ。保冷カーテン。リヤ観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M 「F186158」	平成30年6月
【備考】（外気温35℃） -30.0℃設定 +30.2℃ → +2.5℃ 1h 確認。 稼動時間3894h（スタンバイ3114h）。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058796N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1220mm、全幅1990mm、有効長975mm、有効幅1915mm。最大荷重1000kg。 ラジコン付。庫内リモコン付。パンバー部左右凹み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

Diagram illustrating the external dimensions of a vehicle, labeled in Japanese:

- 外装キズ (Exterior Damage)
- 外装キズ (Exterior Damage)
- 外装キズ (Exterior Damage)
- 外装キズ (Exterior Damage)

Figure 1 is a 2D schematic diagram of a truck chassis, overlaid on a blue grid. The diagram illustrates the layout of various components and the locations of exterior damage. The components are labeled with '外装キズ' (Exterior Damage) in boxes. The labels are positioned as follows:

- Top of the cab: 外装キズ
- Front fender: 外装キズ
- Top of the central frame: 外装キズ
- Bottom of the central frame: 外装キズ
- Front bumper: 外装キズ
- Rear of the frame: 外装キズ
- Rear wheel hub: 外装キズ
- Rear of the chassis: 外装へこみ

Diagram illustrating the components of a window frame:

- 外装キズ (Exterior scratch) - Located on the top and left sides of the frame.
- 外装へこみ (Exterior dent) - Located on the bottom edge of the frame.

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ